#### VERBAND DER GÜTERWAGENHALTER IN DEUTSCHLAND E. V.



Mattentwiete 5 D-20457 Hamburg Telefon \* 49 40 226 59 21-0 Telefax +49 40 226 59 21-19 mail@vpihamburg.de www.vpihamburg.de

VPI - Mattentwiere 5 - 0 - 20457 Hamburg

Duroc Rail AB Herrn Dan Bergman Svartöns industriomrade 97188 Lulea SCHWEDEN

Hamburg, 29.06.2018

#### Fachtechnische Begutachtung und Freigabe durch den VPI

Sehr geehrter Herr Bergman,

hiermit übersenden wir Ihnen das Protokoll der Fachtechnischen Begutachtung und Freigabe durch den VPI vom 31.05.2018 für das Fahrzeuginstandhaltungswerk

#### Duroc Rail AB Svartöns industriomrade SE - 971 88 Lulea

Bei Ausführung von Revisionen, Fristarbeiten sowie Aufarbeitung von Komponenten (Radsätzen, Gestängestellern usw.) bitten wir auch in Zukunft Ihr Kurzzeichen **DR** in die jeweiligen Raster am Fahrzeug bzw. in die Radsatzmarken und Banderolen einzutragen.

Die "Fachtechnische Begutachtung und Freigabe" wird bis zum 31.05.2021 erteilt und gilt unter der Voraussetzung, dass die im Protokoll (Punkt 10) erteilten Maßnahmen und Empfehlungen eingehalten und umgesetzt werden.

Eine automatische Verlängerung der Fachtechnischen Begutachtung und Freigabe ist nicht zulässig. Das Instandhaltungswerk ist verpflichtet rechtzeitig die erneute Fachtechnische Begutachtung und Freigabe bzw. die Verlängerung der Fachtechnischen Begutachtung und Freigabe zu beantragen.

Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

VPI - Verband der Güterwagenhalter in Deutschland e.V.

Jürgen Tuscher

Annika Becker







Auf Grundlage der am 26.-27.09.2017 sowie 24.04.2018 durchgeführten "Fachtechnischen Begutachtung durch die VPI" wird das Fahrzeuginstandhaltungswerk

#### Duroc Rail AB Swartöns Industriomräde

SE - 971 88 Lulea

zur Aufarbeitung von

 Güterwagen-Radsätzen und Radsatzlagern (Zylinder- und Pendelrollenlager) in den Instandhaltungsstufen IL, IS 1 und IS 2

unter Verwendung des Kurzzeichens **DR** (zur Kennzeichnung in den Radsatzmarken) freigegeben.

Die Freigabe wird bis zum 31.05.2021 erteilt.

Das Instandhaltungswerk ist verpflichtet rechtzeitig die erneute fachtechnische Begutachtung bzw. die Verlängerung der Freigabe zu beantragen.

Leite Technische Kommission - VPI)

(Head of Maintenance Development-DB Cargo AG)



## Fachtechnische Begutachtung und Freigabe durch die VPI unter Berücksichtigung der EU VO 445/2011 (Teilfunktionen I und IV)

(für Güterwagen/Kesselwagen auf Basis des VPI-Instandhaltungsleitfadens)

# Duroc Rail AB Swartöns Industriomräde SE - 971 88 Lulea

Im Rahmen der Fachtechnischen Begutachtung wurden die Vorgaben/Grundlagen der Richtlinien 2008/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2008 zur Änderung der Richtlinie 2004/49/EG über die Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft sowie die Empfehlung der ERA (European Railway Agency) zur Zertifizierung von Instandhaltungswerkstätten (ERA/REC/2009-0611 NT) berücksichtigt.

Zur Vorbereitung der fachtechnischen Begutachtung ist die Werkstatt verpflichtet Unterlagen (in deutscher Sprache) entsprechend Auflistung in "Teil B zur fachtechnischen Begutachtung - erforderliche Unterlagen und Nachweise" zusammenzustellen und im Vorfeld (3-4 Wochen) vor der Vor-Ort-Begutachtung abzugeben bzw. zu übersenden.

Die fachtechnische Begutachtung und Freigabe wird durchgeführt zur Beurteilung der Kompetenz zur Durchführung von Instandhaltung- / Instandsetzungsarbeiten an Güterwagen und Komponenten entsprechend der beigefügten tabellarischen Übersicht. Bei der Begutachtung wird die Umsetzung der Vorgaben des Instandhaltungsleitfadens bzw. dessen Verteilung geprüft. Der Inhalt des Instandhaltungsleitfadens wird im Rahmen der fachtechnischen Begutachtung nicht überprüft.

- Die fachtechnische Begutachtung und Freigabe erstreckt sich auf die Bereiche
  - Organisation
     Information (Mitarbeiter)
     Personal
     Qualitätssicherung / Qualitätsmanagementsystem
  - 2. Technische Ausstattung
  - 3. Mess- und Prüfeinrichtungen
  - 4. Instandhaltungssystem / Technisches Regelwerk
  - 5. Qualifikation in der Fügetechnik
  - 6. Qualifikation für die zerstörungsfreie Prüfung
  - 7. Umfang der fachtechnischen Begutachtung
  - 8. Durchführung der fachtechnischen Begutachtung
  - Prüfergebnis
  - 10. Abweichungen, Maßnahmen und Empfehlungen
  - 11. Laufzeit
- Die Instandhaltung der überwachungsbedürftigen Anlagen gemäß EBO § 33 unterliegt nicht dieser fachtechnischen Begutachtung und Freigabe.
- Das fachtechnisch begutachtete und freigegebene Instandhaltungswerk unterliegt, hinsichtlich der Einhaltung der Kriterien für die Instandhaltung von Güterwagen, der Überprüfung durch den Fahrzeughalter bzw. seinen Beauftragten sowie den zusätzlichen Vorgaben durch den Fahrzeughalter.







Für die fachtechnische Begutachtung und Freigabe eines Instandhaltungswerkes müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

#### 1. Organisation / Information / Personal

- Organisation des fachtechnisch zu begutachtenden und freizugebenden Instandhaltungswerkes (Organigramm)
- Erläuterung eines wirksamen Qualitätsmanagementsystems / Vorlage Zertifikat und QM-Handbuch
- Benennung des Geschäftsführers / Betriebsleiters / Technischen Leiters
- Benennung der Technischen Aufsichten der jeweiligen Instandhaltungsbereiche
- Benennung sonstiger verantwortlicher Personen: beauftragte Person für Gefahrgut und Regelwerksverantwortlicher
- Benennung der Verantwortlichen für Endkontrolle / Werkstattausgang (Übertragung der Verantwortung zur Abnahme nach § 32 EBO und zum unterschreiben des NeL)
- Nachweis des Abschlusses einer entsprechenden Ausbildung der Bremsschlosser
- Nachweis, dass die Verantwortung an die technische Aufsicht schriftlich übertragen wurde (anhand von Benennungsschreiben oder Stellenbeschreibungen)
- Schulungssystem für die Ausbildung / Qualifizierung / Weiterbildung / Nachschulung in den Bereichen, für die die Werkstatt begutachtet und freigegeben ist; Dokumentation der Schulungsmaßnahmen
- Versicherungssumme min. 5 Mio. EURO (Produkthaftpflicht / Betriebshaftpflicht)

#### 2. Technische Ausstattung

- Gewährleistung der Instandhaltung durch eine räumliche und technische Ausstattung, die objektbezogen und entsprechend dem Umfang der Instandhaltungsmaßnahmen vorhanden sein muss
- Übersicht über die wichtigsten maschinentechnischen Einrichtungen

#### 3. Mess- und Prüfmittel bzw. Einrichtungen

- Die Mess- und Prüfmittel bzw. Einrichtungen müssen die für den beabsichtigten Einsatz und Zweck geforderten metrologischen Merkmale aufweisen z. B. Genauigkeit, Messbeständigkeit und Messbereich sowie Auflösung)
- Ein System zur Prüfmittelüberwachung muss vorhanden sein
- Durchführung der Kalibrierung durch eine anerkannte Prüf- und Kalibrierstelle
- Für den gesetzlich geregelten Bereich gelten die entsprechenden Vorgaben







#### 4. Instandhaltungssystem, technisches Regelw

- Anwendung der vorhandenen und gültigen technischen Regelwerke:
  - EBO anzuwendende EN / DIN-Normen / UIC-Merkblätter (z.B. UIC 700)

VPI-Instandhaltungsleitfaden

- anerkannte Regeln der Technik, die sich in einem anzuwendenden Instandhaltungssystem widerspiegeln
- Instandhaltungsregelwerk bzw. Instandhaltungsanweisungen von Fahrzeughaltern (z.B. KR-Anweisungen der VTG, technische Fachanweisungen der GATX usw.)

#### 5. Qualifikation in der Fügetechnik

- Für den Bereich der Fügetechnik (z. B. Schweißen) ist der Nachweis der Herstellerqualifikation erforderlich. So ist für die Anerkennung als Schweißbetrieb die Qualifikation durch eine Bescheinigung zum Nachweis der Eignung zum Schweißen von Güterwagen und deren Komponenten nach DIN EN 15085-2 durch eine "Anerkannte Stelle" erforderlich.
- Für das Schweißen von überwachungsbedürftigen Anlagen und Gefahrguttanks sind besondere Vorschriften zu beachten. Die Prüfaufsicht muss mit einer entsprechenden Weisungsbefugnis und einer von fertigungstechnischen Sachzwängen unabhängigen Entscheidungsbefugnis ausgestattet sein.

#### 6. Qualifikation für die zerstörungsfreie Prüfung

- Für den Bereich der zerstörungsfreien Prüfungen ist der Nachweis der Anerkennung einer Fachlich Zuständigen Stelle (FZS) grundsätzlich erforderlich. Für die Anerkennung zur Durchführung zerstörungsfreier Prüfungen nach DIN 27201-7 ist eine FZS zu beteiligen. Für IH-Stellen mit Sitz in Deutschland bietet die DIN 27201-7, die die Einschaltung einer "fachlich zuständigen Stelle" fordert, eine geeignete Grundlage. Die VPI geht davon aus, dass alle in Deutschland ansässigen IH-Stellen, die im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung tätig sind und eine fachtechnische Begutachtung und Freigabe durch VPI / DB Schenker beantragen, auch eine Freigabe durch die "fachlich zuständige Stelle" nach DIN 27201-7 vorlegen.
- Die grundsätzlich gleichen "technischen " Anforderungen gelte auch bei IH-Stellen mit Sitz im Ausland. Dabei sind jedoch andere Freigaben im Bereich ZfP, die auf lokaler Praxis oder Gesetzgebung beruhen, anzuerkennen. Auch ist die Forderung nach Ausbildung des ZfP-Personals im "Eisenbahnsektor" nur dort zu stellen, wo die zuständige ZfP-Organisation (in Deutschland die DGZfP) einen solchen Sektor eingerichtet hat. In allen anderen Ländern erkennt die VPI langjährige ZfP-Erfahrung oder eine innerbetriebliche Zusatzausbildung im Eisenbahnsektor an. Wo keinerlei Freigabeverfahren implementiert sind jedoch im Kundenauftrag nach VPI-Leitfaden gearbeitet werden soll sind die deutschen "fachlich zuständigen Stellen" zu beauftragen, um eine Freigabe nach der in Anlehnung an DIN 27201-7 (gleiches Sicherheitsniveau) zu erzielen.
- Die IH-Stelle hat die Nachweise hierüber zu erbringen. Falls Zweifel darüber bestehen, ob die vorgelegten Unterlagen ausreichend sind, ein gleiches Sicherheitsniveau zu gewährleisten, ist ebenfalls eine deutsche "fachlich zuständige Stelle" zu beauftragen.







## 7. Umfang der fachtechnischen Begutachtung

von	(zutreffendes bitte ankreuzen)
	Instandhaltungsmaßnahmen gemäß EN / DIN-Norm, ISO 9000, UIC-Merkblätter, VPI-Instandhaltungsleitfaden, Instandhaltungsregelwerk bzw. Instandhaltungs-anweisungen von Fahrzeughaltern
	Untersuchungen nach § 32 EBO Abs. 2, 3 und 4 (Revisionen)
	☐ G 4.0 ☐ G 4.2 ☐ G 4.8
	Mobile Instandsetzung mittels Werkstattwagen
	Bremsrevisionen
	☐ Br 0 ☐ Br 2 ☐ Br 3
$\boxtimes$	Instandsetzung (Aufarbeitung) von Komponenten nach VPI-Instandhaltungsleitfaden
	Radsatz- und Radsatzlagerarbeiten in den Instandhaltungsstufen
	□ IL □ IS1 □ IS2 □ IS3
	mechanische Bearbeitung von Radsatzwellen nach VPI 04, Anhang 13 mittels
	Schleifen oder Drehen   V1   V2   V3   V4  V4  V6  V6  V6  V6  V6  V6  V6  V6
	mechanische Bremsbauteile (Gestängesteller, Luftabsperrhahn)
an (z	utreffendes bitte ankreuzen)
	Güterwagenradsätzen







## 8. Durchführung der fachtechnischen Begutachtung

<b>Lfd-Nr</b> (445/11)	Anforderung	Umsetzung / Nachweise / Maßnahmen
	Datum der Begutachtung	26.09./ 27.09.2017 Nachbegutachtung am 24.04.2018
	<ul> <li>Firma / Vollständige Anschrift</li> <li>Bankverbindung / Ust-Id-Nummer</li> </ul>	Duroc Rail AB Swartöns Industriomräde SE - 971 88 Lulea
	Teilnehmer der Begutachtung:	Frau Lisa Flemström Herren: Dan Bergman, Daniel Berglund Firma: Duroc AB
	Nachbegutachtung	Herren: Schüler , Zeidenitz Firma: DB Cargo , VPI Herren: Krischock , Zeidenitz Firma: DB Cargo , VPI
	Firmenprofil  (allgemeine Aussagen zu Firmenaufbau, Gründung, Anzahl Mitarbeiter, angebotener Instandhaltungsumfang, Kunden, Reverenzen usw.)	Gegründet 1997 40 Mitarbeiter ca. 10 Mil € / Jahr Umsatz
1.	Organisation / Personal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.1	Organigramm der Firma (445/2011, Anhang III, Teilfunktion I, Ziffer 5)	Anlage 1.1
1.2	Betriebsleiter	Herr Dan Bergman
	Technischer Leiter	Herr Daniel Berglund
	Ansprechpartner	Herr Dan Bergman
. =		Telefon: + 46 (0) 920 23 39 01
		Fax: + 46 (0) 920 25 85 22
5		Mail: dan.bergman@duroc.com







		Verantwortlich
1.3	Technische Aufsicht	
	Güterwageninstandhaltung	
	Komponentenaufarbeitung von	
	│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	Frau Lisa Flemström
	☐ Bremse mechanisch	
1.4	Sonstige verantwortliche Personen	
	L beauftragte Person für Gefahrgut	
	□ Regelwerksverantwortlicher	Frau Lisa Flemström
-	☐ Mess- und Prüfmittelverantwortlicher	Herr Daniel Berglund
1.5 (6)	Endkontrolle / Werkstattausgang / Betriebsfreigabe	
(8c, 9c) (9a)	(abschließende Fahrzeugprüfung und Betriebsfreigabe) (Prüfung durchgeführter Arbeiten gem. IH-Aufträgen)	Anlage 1.7.1
		Umsetzung / Nachweise / Maßnahmen
1.6	<ul> <li>ECM-zertifiziert?</li> <li>(Vorlage des Zertifikats einer benannten bzw. akkreditierten Stelle und ggf. des Prüfberichts)</li> </ul>	Anlage 1.6.
	Qualitätsmanagementsystem	
1	<ul> <li>Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001? (Zertifikat u. Vorlage QM Handbuch)</li> </ul>	Anlage 1.6.1
7.	<ul> <li>Name QM-Manager und (Umsetzung der ISO-Anforderungen)</li> <li>Name QM-Beauftragter</li> </ul>	Herr Daniel Berglund
	<ul> <li>Wirksamkeit des QM-Systems (in Stichproben pr</li></ul>	
	<ul> <li>Zertifiziert nach DIN EN ISO 14001?</li> </ul>	nein
1.7	Nachweis der Übertragung der Verantwortungen	× 21
-	(445/2011, Anhang III, Teilfunktion I, Ziffer 5.1 und 5.3)  Technischer Leiter	Anlage 1.7.1
	☐ beauftragte Person für Gefahrgut	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	⊠ Regelwerksverantwortlicher	Anlage 1.7.3
	∀ Verantwortliche(r) f	Anlage 1.7.1
	□ QM-Manager & QM-Beauftragter	Anlage 1.7.1







Ausbildungsnachweis (Grundausbildung) der	
Bremsschlosser	Entfällt
Vorlage der nachweislichen Berechtigung/Benennung des/der Bremsschlosser (VPI 07, Ziffer 2(1)) (Verfahren zur Aus- und Weiterbildung der Bremsschlosser, praktische Prüfung in Werkstatt)	
Benennung des Behältersachkundigen (VPI 07, Anhang 9, Ziffer 3.1(2)) einschließlich Ausbildungsnachweis (z.B. nach TRBS 1203)	
Versicherungsnachweis	Anlage 1.9
ggf. EBA –Zulassung und / oder anderer Bahnverwaltungen vorhanden (informativ)	keine
Kompetenzmanagement (445/2011, Anhang III, Teilfunktion I, Ziffer 1h und 6)	FOM
(Kompetenzmatrix, Schulungsplan)	ECM
Verfahren zur Auswahl von Lieferanten, Übersicht der wichtigsten Lieferanten einschließlich Lieferantenbewertung (Verwendung, Lagerung, Transport, Eingangsprüfung, Sperrlager)	ECM
Verfahren zur Einhaltung von nationalen Vorschriften zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz (vorhandene Prozesse entsprechend Richtlinie 89/391/EWG)	ECM
Informationsprozesse - Sicherheitsrelevante Fehler u. Mängel	ECM
a) Verfahren zur Bestimmung von sicherheitsrelevanten Tätigkeiten (EU VO 445/2011, Anhang III, Teil I, Ziffer 2 und 2.1)	ECM
sicherheitsrelevante Handlungen ausführen, über die Folgen von Verstößen	
unterwiesen werden (Nachweisführung über regelmäßige Schulungen und Unterweisungen - präventiv)	
c) Kontrolle von Risiken, Prozesse und Verfahren zu Identifikation von Gefahren, Bewertung der Risiken, Festlegung von Schadensbegrenzungsstrategien, Überprüfung der Wirksamkeit,	
	Berechtigung/Benennung des/der Bremsschlosser (VPI 07, Ziffer 2(1)) (Verfahren zur Aus- und Weiterbildung der Bremsschlosser, praktische Prüfung in Werkstatt) Benennung des Behältersachkundigen (VPI 07, Anhang 9, Ziffer 3.1(2)) einschließlich Ausbildungsnachweis (z.B. nach TRBS 1203)  Versicherungsnachweis  ggf. EBA —Zulassung und / oder anderer Bahnverwaltungen vorhanden (informativ)  Kompetenzmanagement (445/2011, Anhang III, Teilfunktion I, Ziffer 1h und 6)  - Qualifizierungsplan (Kompetenzmatrix, Schulungsplan)  - Quantifizierungsplan (Stellvertreterregelung)  Verfahren zur Auswahl von Lieferanten, Übersicht der wichtigsten Lieferanten einschließlich Lieferantenbewertung (Verwendung, Lagerung, Transport, Eingangsprüfung, Sperrlager)  Verfahren zur Einhaltung von nationalen Vorschriften zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz (vorhandene Prozesse entsprechend Richtlinie 89/391/EWG)  Informationsprozesse  - Sicherheitsrelevante Fehler u. Mängel  a) Verfahren zur Bestimmung von sicherheitsrelevanten Tätigkeiten (EU vo 445/2011, Anhang III, Teil I, Ziffer 2 und 2.1)  b) Nachweis(e), wie Mitarbeiter, die sicherheitsrelevante Handlungen ausführen, über die Folgen von Verstößen gegen Sicherheitsanforderungen unterwiesen werden (Nachweisführung über regelmäßige Schulungen und Unterweisungen - präventiv)  c) Kontrolle von Risiken, Prozesse und Verfahren zu Identifikation von Gefahren, Bewertung der Risiken, Festlegung von Schadensbegrenzungsstrategien,







	_		
1.16	Do	okumentationsprozesse	
(10a)	a)	Angabe Einrichtungen, Ausrüstungen, Werkzeuge für sicherheitsrelevante Aktivitäten	ECM
(10b)	b)	Angabe Personal, Werkzeuge, Ersatzteile, Materialien bei Instandhaltungsarbeiten	
(10c)	c)	Angabe der Kontrollmaßnahmen zur Betriebsfreigabe	
(10d)	d)	Dokumentation der Ergebnisse von Kalibrierungen und Überprüfungen / Verifizierungen	
(10e)	e)	Dokumentation von Maßnahmen / Entscheidungen nach Feststellung von Abweichungen aus Kalibrierungen und Überprüfungen	
2	Те	chnische Ausstattung	Umsetzung / Nachweise / Maßnahmen
2.1 (2b, 8d)	(pra	terwageninstandhaltung ktische Umsetzung im Rahmen der Werkstattinspektion . Bremse, Komponentenhandling usw.))	
(7)	a)	Arbeitsumgebung auf Sicherheit prüfen	
(5)	b)	Hebezeuge, Anschlagmittel usw.	
	c)	Werkstatt (Werkhalle und Werkstatteinrichtungen)	
	d)	Messstände für	Entfällt
		☐ Drehgestell bzw. geeignete Messmittel	
		Untergestell bzw. geeignete Messmittel	
		☐ Wagenkasten bzw. geeignete Messmittel	
	e)	Bremse	
		☐ Gleis mit Grube	
	f)	Bremsprüfgerät	
		☐ Pdr 3 ☐ Pdr 4 ☐ Pdr 5 ☐ Pdr 7	
	(od	er Gerät mit gleicher Funktionalität)	
	g)	Angebot von Mobiler Instandsetzung von Güterwagen mittels	
		☐ Werkstattwagen	
		Werkstattstützpunkte / Außenstellen (Info auch für ECM-Zertifizierer wichtig, da Prozesse für Außenstellen zu prüfen sind)	
- a			V 1 2, 2







2.2 (2a-b)	Komponentenaufarbeitung	×
	⊠ Radsatz- und Radsatzlager	siehe Checkliste
14	☐ Bremse mechanisch (Gestängesteller, Luftabsperrhahn)	SIGNE OFFICIALE
2.3	Instandhaltung von Kesseln, Behältern, Tanks und Tankcontainern	
(8c) (8e)	(Fahrzeugprüfung) (Sonderbereiche)	
	Regelungen und Verfahren für Arbeiten an ungereinigten/beladenen Kesselwagen innerhalb von Werkstätten und bei mobilem Werkstattservice	Entfällt
	Möglichkeit einer Kessel- und Behälterinnenreinigung an	
	☐ Mineralölkesselwagen	
Ĭ	☐ Chemiekesselwagen	
1/4	☐ Druckgaskesselwagen	
	Befahren von Kesseln, Behältern, Tanks und Tankcontainern	
=	<ul> <li>Anweisung für das Befahren und Besteigen?</li> </ul>	
E:	<ul> <li>Befahrattest mit Beschreibung der Art der Messung sowie des Tankinnenzustandes?</li> </ul>	
f.	<ul> <li>Anweisung zur Messdurchführung?</li> <li>(Sauerstoffmessgerät, Gerät zur EX-Messung, DRÄGER-Röhrchen)</li> </ul>	
	<ul> <li>Welche Informationen liegen zur Messdurchführung vor? (Produktinformationen, Sicherheitsdatenblatt)</li> </ul>	
	- Verantwortlicher für Befahrfreigabe?	
-	<ul> <li>Notfallplan, Notfallteam und/oder</li> <li>Notfallorganisation vorhanden?</li> </ul>	
	- Notfallübungen	







Mess- und Prüfmittel / Werkzeuge	Umsetzung / Nachweise / Maßnahmen
Prüfmittelüberwachung     (Verfahren, Dokumentation, Handhabung, Lagerung, Überwachung, Kennzeichnung)	vorhanden >> M 03
Prüf- und Kalibrierstelle(n)     (Akkreditierung nach DIN EN ISO / IEC 17025)	Trescal, Atlas C
Rückverfolgbarkeit von Messhandlungen (Umsetzung)	
Mindestbestand an Mess- u. Prüfmittel	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
⊠ Messzeug für Spurmaß	
☐ Pufferstandslehre bzw. geeignete Messmittel	
⊠ Radprofilmesszeug	: + s
□ Drehmomentschlüssel	* a
weitere Messmittel nach Anforderung	
Messuhr (Radsatzrundlauf) für (erforderlich für Werkstätten ohne Radsatzwerkstatt im Rahmen G 4.8)	
geeignete Messmittel zum Vermessen von DG/UG (ungeeignet sind Rollmaß bzw. Gliedermessstab/Zollstock)	
<ul> <li>Lehre zum Messen des Bolzenmittenabstandes an Tragfedern bzw. geeignete Messmittel (Rev.)</li> </ul>	
Gleiswaage	
geeignet Lehren zum Prüfen von Buchsen und Bolzen (Lehrdorne, Rachenlehren)	
Federprüfmaschine	
☐ Puffertellerverschleiß	
Bremsschuhlehre	
Tausch Tragfederböcke	
☐ Messbalken für Achshalter- bzw. Lehre zum Federbocktausch (Weikmannsche Messschiene)	
	Prüfmittelüberwachung     (Verfahren, Dokumentation, Handhabung, Lagerung, Überwachung, Kennzeichnung)      Prüf- und Kalibrierstelle(n)     (Akkreditierung nach DIN EN ISO / IEC 17025)      Rückverfolgbarkeit von Messhandlungen     (Umsetzung)      Mindestbestand an Mess- u. Prüfmittel      Messzeug für Spurmaß      □ Pufferstandslehre     bzw. geeignete Messmittel      □ Radprofilmesszeug      □ Drehmomentschlüssel      weitere Messmittel nach Anforderung      Messmittel zum Ermitteln des     Laufkreisdurchmesser      Messuhr (Radsatzrundlauf) für     (erforderlich für Werkstätten ohne Radsatzwerkstatt     im Rahmen G 4.8)      □ geeignete Messmittel zum Vermessen     von DG/UG (ungeeignet sind Rollmaß bzw.     Gliedermessstab/Zollstock)      □ Lehre zum Messen des     Bolzenmittenabstandes an Tragfedern     bzw. geeignete Messmittel (Rev.)      □ Gleiswaage      ☑ geeignet Lehren zum Prüfen von     Buchsen und Bolzen     (Lehrdorne, Rachenlehren)      □ Federprüfmaschine      □ Puffertellerverschleiß      □ Bremsschuhlehre  Tausch Tragfederböcke      □ Messbalken für Achshalter- bzw. Lehre     zum Federbocktausch







4	M	anagement von Informationen	Umsetzung / Nachweise / Maßnahmen
n g	In:	formationsprozess, standhaltungsregelwerk(e),	
(1a)	a)	EBO, EN / DIN-Normen, die zur Anwendung des VPI-IHLF vorliegen müssen (VDE-TB 461 & 462), DIN EN 15528 (Ersatz für UIC 700), AVV (bei Beauftragung durch EVU)	vorhanden >>>M 02
(1a) •	b)	Prozess, wie Neuerungen von nationalen und internationalen Vorgaben bekannt, erfasst und umgesetzt werden? (Verbandsmitgliedschaft, EBA-Newsletter usw.)	wird umgesetzt / jährlicher Check newsletter werden genutzt
(1a)	c)	VPI-Instandhaltungsleitfaden (Kundennummer)	Nr 737
(1b)	d)	Übersetzungsqualität (EN 15038)	
(1a)	e)	Änderungen, Aktualisierungen, Updates und VPI-Rundschreiben, (Beachtung, ggf. Übersetzung, Einarbeitung und Anwendung)	>>M 04
(1a)	f)	Instandhaltungsregelwerk bzw. Instandhaltungsanweisungen von Fahrzeughaltern (Inkraftsetzung/Beauftragung durch den ECM)	vorhanden
(1c, 1d)	g)	Vorhandensein eines Systems zur Aktualisierung, Verteilung und Lenkung von Regelwerk und instandhaltungstechnischen Anweisungen von Fahrzeughaltern (nachweislich)	vorhanden
(1d, 1d) (9a) (10d)	h)	Fertigungsbegleitende Unterlagen wie Planarbeitslisten (wer hat welche Tätigkeit (wann) ausgeführt)), arbeitsplatzbezogene Anweisungen, Messblätter (Drehgestell), Prüfprotokolle (Bremsrevision), Protokolle zur Arbeitsaufnahme und Fahrzeugendabnahme usw.	
(9a, 9b)	i)	Vorhandensein eines Informationssystems zum Fahrzeughalter (ECM) über alle Erkenntnisse und Maßnahmen im Rahmen des Werkstattaufenthaltes (Rückfluss der Betriebserfahrung)	vorhanden
10b)	j) -	Verfahren zur Archivierung, Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Instandhaltungsdokumenten (VPI 01, Anhang 9)	wird eingehalten







	<del></del>	
	k) Wahrung der Urheberrechte von Instandhaltungsregelwerk und Anweisungen der jeweiligen Fahrzeughalter (wenn Auftraggeber den VPI-Leitfaden anwendet muss er diesen auch besitzen, Rückfragen des Auftragnehmers bei der Geschäftsstelle der VPI bzw. über VPI-Website)	wurde angesprochen
5	Qualifikation der Fügetechnik	Umsetzung / Nachweise / Maßnahmen
(8a)	Bescheinigung Schweißbetrieb zum Schweißen von Schienenfahrzeugen und Fahrzeugteilen nach DIN EN 15085-2 und DIN 27201-6 durch eine "Anerkannte Stelle"	Anlagen 5 , 5.1
	für Bauteilklassen	
	⊠ CL1 □ CL2 □ CL3 □ CL4	
	<ul> <li>ggf. Anerkennung zum Schweißen von Tanks nach RID 6.8.2.1.23 durch eine nationale Behörde</li> <li>→ Grundlage ist eine Schweißzulassung nach DIN EN ISO 3834 (vormals EN 729) und HP0 (in D) durch eine anerkannte Stelle (TÜV, DEKRA, SLV usw.) (für deutsche Werkstätten erfolgt die Anerkennung durch das EBA in Verbindung mit GGVSEB § 15 Abs. 1)</li> </ul>	entfällt
6	Qualifikation der zerstörungsfreien Prüfung	Umsetzung / Nachweise / Maßnahmen
(8b)	Nachweis der Anerkennung der Fachlich Zuständigen Stelle (FZS) entsprechend DIN 27201-7 (für Zift an sicherheitsrelevanten Bauteilen) für die Prüfverfahren:  UT  MT	>> M 01
:2	□PT	



Anlage:

Bericht Nr.; IHRS-RSL 09/2017

Seite:

1 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
1,	Organisatorisches	
1.1	> Ort/Datum	Lulea, 26 27.09.2017
1.2	➤ Firma – genaue Anschrift	Duroc Rail AB Svartons Industriomrade
-	> Kurzzeichen	SE – 97188 Lulea DR
1.3	> Teilnehmer der Begutachtung:	Frau: Lisa Flemström Herren: Dan Bergman, Daniel Berglund Firma: Duroc Rail AB Herren: Uwe Zeidenitz, Jörg Schüler Firma: VPI
2.	Allgemein	Feststellungen, Bemerkungen
2.1	Instandhaltungsleitfaden VPI vorhanden?	ja
2.1.1	Anwendung Instandhaltungsleitfaden VPI 04  Diese Regelwerke müssen zur Anwendung des Moduls vorliegen (siehe andere Normen u. Regelwerke). Ggf. ist gezielt beim Auftraggeber nachzufragen, ob aktuelle Regelungen zur Instandhaltung anzuwenden sind.  > Umsetzung in arbeitsbezogene Arbeitsanweisungen  > Anwendung vor Ort  > Umsetzung aktueller technischer Rundschreiben (VPI)	VPI Aushänge in der Radsatzabteilung in Form von Arbeitsplatzbezogenen Anweisungen vorhanden Wird umgesetzt und ist aktuell
2.1.2	Es sind die instandhaltungstechnischen Anweisungen der Wagenhalter umzusetzen (z.B. IW-C der DB AG, technische Fachanweisungen der GATX, oder KR - Anweisungen der VTG AG).	z. B. VTG KR Anweisungen Mitarbeiter sind geschult



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

2 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
2.1.3	Die Mitarbeiter der Radsatzwerkstatt sind regelmäßig bzw. mindestens einmal jährlich über Themen der Radsatz- und Radsatzlageraufarbeitung zu unterweisen. Aktuelle Anweisungen aus VPI- Rundschreiben sind unmittelbar nach Erscheinen zu vermitteln und umzusetzen.	Regelmäßigen Schulungsnachweise vorhanden, letztmalige Schulung durch SKF in 2016, Rundschreiben werden umgehend umgesetzt.
2.1.4	Arbeitsplatzbezogen müssen dem Mitarbeiter vor Ort wichtige Informationen zu seiner Arbeit, z.B.  ightarrow einzuhaltende Werkgrenzmaße,  ightarrow Zuordnung der ZfP zur Radsatzbauart,  ightarrow einzuhaltende Montageanforderungen mit z.B. erforderlichen Anziehdrehmomenten etc.  in Form von Arbeitsanweisungen vorliegen.	vorhanden und eingesehen
2.1.5	Verwendung nur von DB AG/VPI bzw. vom Auftraggeber freigegebenen Komponenten; z.B. Wälzlagern, Beschichtungsstoffe, Fett, Reinigungsmittel, Verbus-Ripp-Schrauben u. andere Sicherungselemente für den Wellen- verschluss etc.	Wurde überprüft, sämtliche VPI freigegebenen Lager, Fette, Farben und Sicherungselemente liegen vor
2.1.6	Heißläufer und außergewöhnliche Radsatzlager- schäden sind entsprechend VPI 04 mittels Formular Anhang 24 der zuständigen Abteilung des Auftraggebers (Wagenhalter) zu melden.	ist bekannt und wird umgesetzt
2.1.7	Anrisse und Brüche an Radsätzen sind entsprechend VPI 04 mittels Formular Anhang 23 der zuständigen Abteilung des Auftraggebers (Wagenhalter) zu melden	st bekannt und wird umgesetzt
2.2	Radsatzeingang / Arbeitsaufnahme	# 10 m
2.2.1	Prüf- und Messhandlungen vor Instandsetzung (Tabelle 1 Anhang 5)	alle Prüfpunkte werden über ein Computersystem abgefragt, wobei nicht ersichtlich ist, ob alle Prüfpunkte aus VPI 04, Anh. 5, Tabelle 1 geprüft werden. → Maßnahme 06
2.2.2	Zustand Korrosionsschutz (Fehlerklasseneinteilung entsprechend VPI 04 Anhang 7)	Wurde praktisch überprüft, wird umgesetzt



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

3 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
2.2.3	alte Einspannkerben (was, wenn welche vorhanden? → ausschleifen, MT- Prüfung)	Wird vor der MT Prüfstand begutachtet und entfernt, zu tiefe Einkerbungen werden gemeldet.
2.3	Demontage / Reinigung	=
2.3.1	Hilfsmittel (Kran) zum Lagerabziehen vorhanden? (Lager mit Gehäuse nicht auf Wellenschenkelkante schlagen)	Wird umgesetzt
2.3.2	Abziehvorrichtung für Pendelrollenlager vorhanden?	vorhanden
	> Hersteller	
	> Typen- Labyrinth Ringe	
2.3.3	Das Abziehen der Innen- und Labyrinth Ringe hat mit Hilfe induktiver Erwärmung mittels einer Induktionsspule zu erfolgen, Labyrinth Ringe können in Ausnahmefällen mit einer geeigneten mechanischen Abziehvorrichtung abgezogen werden.(Anhang 14):  ➤ Zulässige Höchsttemperatur einhalten, Innenringe 150°C, Labyrinth Ringe 200°C  ➤ Arbeitsanweisung zum Prozess der	Die Einrichtung ist für Innenringe ist Zeitgesteuert und Temperaturüberwacht. Die Überwachung erfolgt einmal täglich zu Schichtbeginn und wird dokumentiert. Bei Labyrintringen erfolgt keine Temperaturüberwachung.  → Maßnahnme 07
	Erwärmung, sowie Möglichkeit zur Temperaturkontrolle vorhanden?	1 × 10
2.3.4	Die Gewindebohrungen (M20) sowie die Außengewinde (M90) für Nutmuttern des Wellenverschlusses an der Radsatzwellenstirn prüfen und lehren.	Vorhanden, die Lehren sind kalibriert
2.3.5	Reinigung der Radsatzwellen (Bürsten, Strahlen)	
	<ul> <li>Maximale Rautiefe Ra 6,3 μ eingehalten (VPI 04 Anhang 13)</li> </ul>	durch strahlen, wird eingehalten
	➤ Messmittel vorhanden?	ja



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

4 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
2.3.6	Beurteilung des Oberflächenzustandes von Radsatzwellen (Fehlerklasseneinteilung entsprechend Technischem Rundschreiben 12/2009 der VPI)	Wurde abgefragt, Wissen vorhanden
2.3.7	Beseitigung von Schäden am Wellenschaft (Kerben. Einzelne Korrosionsnarben) durch Ausmulden Einspannkerben und Beschädigungen im Bereich des Spannrandes sind auszuschleifen.	
2.3.8	Mechanische Bearbeitung von Radsatzwellen gem. Anhang 13 (Durchführung nur von autorisierten Werkstätten)	
	Drehen	
	Schleifen	
	Bürsten	
	Strahlen	



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

5 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
2.4.	Zerstörungsfreie Prüfung der Radsätze	Feststellungen, Bemerkungen
2.4.1	Die Qualifizierung der mit der zerstörungsfreien Prüfung betrauten Mitarbeiter ist gemäß den Vorgaben der EN 473 / ISO 7912 im Industriesektor Eisenbahn zu belegen. Benennung der ZfP-Prüfaufsichtsperson (Sektor Eisenbahn)	→ Maßnahme 01
2.4.2	Gewährleistung der Durchführung der notwendigen zerstörungsfreien Prüfungen der Radsätze	
	<ul> <li>MT-Prüfung Welle und Schenkel außerhalb IS3 auf Querfehler (VPI 09, I-MT-A-02)</li> </ul>	
	> UT-Prüfung Wellenschenkel (VPI 09, T-UT-A-105- Winkelprüfkopf 45°)	
	<ul> <li>Eigenspannung im Radkranz (VPI 09, I-UT-W-02)</li> <li>Prüfgerät Debbie, oder Fraunhofer- Typ UER-T Referenzkörper vorhanden ?</li> </ul>	
	<ul> <li>MT-Prüfung von Vollrädern der Bauarten (VPI 04 Anhang 1), gemäß Anweisung VPI 09, I-MT-W-01</li> </ul>	* *
	➤ UT-Prüfung an Radkränzen (VPI 09, I-UT-W-01 Winkelprüfköpfe 45° und 70°, Vergleichskörper)	a a
	<ul> <li>Prüfung Entlastungsmulde BA 088</li> <li>(einmalig, vor Baujahr 01/1981, MT-Prüfung nach Anhang 6, Kennzeichnung EM)</li> </ul>	
	➤ UT-Prüfung von Vollwellen – gefügter Zustand (VPI 09, T-UT-A-188, T-UT-A-302 Winkelprüfköpfe 37°,45°,54°, Senkrechtprüfkopf zur Axialeinschallung, Vergleichskörper)	2
	➤ MT – Prüfung an ungefügten Radsatzwellen (IS3), gemäß Anweisung VPI 09, I-MT-A-03	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	<ul> <li>Visuelle Prüfung der Laufflächen (VPI 09, I-VT-W-01)</li> </ul>	
		10



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

6 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
2.5.	Instandhaltung Radsätze	Feststellungen, Bemerkungen
2.5.1	Kalibrierung der Radsatzdrehmaschine(n) mit integrierter Messeinrichtung (Vorlage gültiges Kalibrierprotokoll).	2 Profidrehmaschinen vorhanden, nicht kalibriert → Maßnahme 08
2.5.2	Wartung von Radsatzdrehmaschinen ohne integrierte Messeinrichtung? (Profil mit Lehre prüfen)	Schablonen vorhanden, i. O.
2.5.3	Schutzdeckel für Lagergehäuse bei Profilierung im Zuge IS 1	Vorhanden i. O.
2.5.4	Bei der Profilierung sind die Wellenschenkel/ Innenringe durch eine geeignet Abdeckung vor Beschädigungen zu schützen.	Wird umgesetzt, i. O.
2.5.5	Bei Antrieb über stirnseitige Gewindebohrung zusätzlich IL erforderlich (gelöster Wellenverschluss) => Einschränkung	Maschine mit Reibrollenantrieb     (Hegenscheidt) und 1 Maschine mit     Spannpratzen (Hoesch)
2.5.6	Radprofile – Normalspur nach EN 13715 Standartprofil S 1002 (siehe VPI 04, Abschnitt 13 u. Anhang 9)	Wird umgesetzt, auch mit abgeschwächten Sd
2.5.7	Ausführung Spannpratzen (keine Einspannkerben- abgerundet oder Waffelmuster)	mit Hoesch-Drehmaschine werden Schäden durch das Einspannen verursacht. → Maßnahme 09
2.5.8	Mess- und Prüfmittel (Stichmaß, Laufkreisdurchmesser, Profilschablonen, Radprofillehre)	Sind vorhanden, Messmittel für Laufkreisdurchmesser wurde selbst "kalibriert" → Maßnahme 03
2.5.9	Die einzuhaltenden Grenzmaße, z.B. Werkgrenzmaß des Raddurchmessers für die verschiedenen Radsatzbauarten, muss vor Ort als gelenktes Dokument (z.B. als Arbeitsanweisung) vorliegen.	Aushänge als AA und Computersystem vorhanden



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

7 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
2.6	Instandhaltung Radsatzlager	Feststellungen, Bemerkungen
2.6.1	Lagerung von ausgebauten und wiederverwend- baren Radsatzlagergehäusen	Werden auftragsbezogen bearbeitet, ein System ist vorhanden
2.6.2	Bedingungen einer Wälzlagerbegutachtung  > Arbeitsplatzbezogene Anweisungen	Eingesehen, Unterlagen sind am Arbeitsplatz vorhanden.
2.6.3	Die Mitarbeiter sind regelmäßig bzw. mindestens einmal jährlich zu schulen bzw. zu unterweisen. Schulungen können auch bei Lagerhersteller erfolgen (Empfehlung).	Schulungsnachweise eingesehen, letztmalige Schulung durch SKF in 2016
2.6.4	Reinigung (Waschanlage, Reinigungsgrad, Waschmittel - Verträglichkeitsnachweis)	Reinigungsmittel wird verwendet  → Maßnahme 10
2.6.6	Befundung Lager (Licht, Lupe, Kenntnisse des Mitarbeiters)	Lampe und Lupe sind vorhanden, MA hat den Prüfvorgang erklärt, i. O.
2.6.7	Stahlstiftgenietete Messingkäfige sind bei Defekt gegen Kunststoffkäfige bzw. Messingmassivkäfige zu tauschen, ggf. sind Arbeitsanweisungen verschiedener Auftraggeber zu beachten.	Wird vom Mitarbeiter umgesetzt
2.6.8	Befundung/Vermessung der Innenringe (Anh. 15)	1.2
	> Arbeitsplatzbezogene Anweisungen	Vorhanden
	> geeignete Messmittel	Vorhanden
	<ul> <li>Vermessen Innenringe         <ul> <li>(Paarung Wellenschenkel - Innenringe –</li> <li>Nomogramm Anhang 15)</li> </ul> </li> </ul>	Mitarbeiter hat die Befundung und Vermessung erklärt. i. O.
2.6.9	Schrottteile unbenutzbar machen (Schweißpunkt, einschleifen/einschneiden)	Wird nicht umgesetzt



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

8 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
2.6.10	Waschen Lagergehäuse (getrennt von Lagerwaschung, da Schmutz in Lager eingespült werden könnte)	Wird umgesetzt, i. O.
2.6.11	Schweißen von Manganplatten an Lagergehäusen (WPS, im abgebauten Zustand, Vermessung wegen Unrundheit des Lagers)	WPS vorhanden, Mitarbeiter hat die Durchführung erklärt → Maßnahme 11
2.6.12	Vermessen Lagergehäuse (Messstellen 1-6 siehe auch VPI 04, Anhang 2)	Prüfung der Rundheit wurde vom Mitarbeiter vorgeführt.
2.6.13	Lager, Lagergehäuse, Innen- und Labyrinth Ringe usw. sind halterbezogen zu trennen, um eine Vermischung zu verhindern (alte Lager eines Halters will ein anderer Halter mit neu beschafften Lagern nicht in seinen Bestand haben)	Wird durch Beschriftung und getrennten Lager sichergestellt.
2.7	Endmontage	Feststellungen, Bemerkungen
2.7.1	Erwärmung der Innen- und Labyrinth Ringe Montage der Innen- und Labyrinth Ringe – Erwärmung induktiv oder im Ölbad etwa 110°C bis max. 150°C	Im Wärmeschrank mit Temperaturüberwachung, wurde praktisch vorgeführt und erklärt. i. O.
2.7.2	nach Abkühlung Innenringe mit Schlagkappe anschlagen und Spaltmaß messen (max. 0,03 mm – Anhang 16)	Wurde praktisch vorgeführt und erklärt. i. O.
2.7.3	Aufarbeitung von Radsatzlagergehäusen mit Filzdichtung – Voraussetzungen:	
	Dokumentation der Einlegezeit, Ölwechsel     (Arbeitsplatzbezogene Arbeitsanweisung)	Die Einlegezeiten werden eingehalten und dokumentiert. → Maßnahme 12
	Filzdichtungen für Radsatzlagergehäuse sind It. den entsprechenden Zeichnungen zu bestellen. Zeichnungen sind über den Auftraggeber zu beschaffen.	Wird umgesetzt



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

9 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
2.7.4	<ul> <li>Montage Zylinderrollenlager / Lagergehäuse</li> <li>Lager nicht verkanten</li> <li>Montagepaste gegen Spaltkorrosion verwenden</li> </ul>	Wurde praktisch vorgeführt und erläutert. → Maßnahme 13
2.7.5	Montage Pendelrollenlager  ➤ Erwärmung der Lager - induktiv etwa 110°C  ➤ Befettung nach Montage ?  ➤ Arbeitsplatzbezogene Anweisung ?	Wird umgesetzt
2.7.6	Befettung der Radsatzlager. Ggf. unterschiedliche Fettmengen der jeweiligen Wagenhalter (DB, AAE, PKP, GATX, VTG usw.) einhalten, ggf. sind Behältnisse zu beschaffen, die nachweislich auszuliefern und beschriftet sind.  (Fettmengen siehe VPI 04, Anhang 16)	GadiusRail S3 → Maßnahme 14
	An Radsätzen ist nur DB - zugelassenes und gütegeprüftes Wälzlagerfett "ETG 1219N" z. B. der Fa. DEA bzw. sind Fettsorten nach Vorgabe des Auftraggebers (Wagenhalter) zu verwenden.	
2.7.7	Verschraubungstechnologie der VPI 04 einhalten. Bei der Verschraubung darf sich der Radsatz nicht drehen, Radsatz verkeilen, Verwendung von Zentrierbolzen. (Verbus-Ripp, Sicherrungsblech, Drehmomente, Drehmomentschlüssel – siehe auch VPI 04, Anhang 16)	Sicherungsbleche → Maßnahme 15
2.7.8	Wenn die Montage des Wellenverschlusses mittels Druckluftschraubers erfolgt, ist dieser nachweislich mit seinem Drehmoment zu begrenzen, wobei die Begrenzung deutlich unter 100 Nm (Voranzugsmoment) zu betragen hat.	Schlagschrauber ist zu begrenzen → Maßnahme 15



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

10 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
2.7.9	Gewährleistung, dass der Wellenverschluss mit dem entsprechenden Drehmoment und Drehwinkel montiert wird (Drehwinkelschlüssel) oder/und eine prozessbezogene Arbeitsanweisung Anwendung findet (kein nachziehen für gleiche Kontur Schraubenkopf/Sicherungsblech!)	Wurde praktisch vorgeführt und erläutert. → Maßnahme 15
2.7.10	Sicherungsblech (Sorgfalt beim Umbiegen des Sicherungsbleches – keine Kerben erzeugen, Schrauben nicht wieder lösen)	Wurde praktisch vorgeführt und erläutert. → Maßnahme 16
2.7.11	Bei Instandsetzung von Radsätzen und Radsatzlagern für unterschiedliche Kunden (DB, AAE, PKP, GATX, VTG u.s.w.) muss die Lagerung der Ersatzteile getrennt sein und es muss eine Vermischung ausgeschlossen werden (Hintergrund: Teilweise geometrische Abweichungen der Bauteile, wie z.B. Hüllkreis des Wälzlagersystems, die optisch nicht bzw. sehr schlecht feststellbar sind).	Wird durch Kennzeichnung sichergestellt
2.7.12	Radsatzmarken, Datenband, Kennzeichnung (Stempelungen, Bedeutung, Einbaudatum, Wellenprüfung "Wo/W1", MT am Wellenschenkel "S – siehe auch VPI 04, Anhang 3)	Wurde praktisch vorgeführt und erläutert. → Maßnahme 17



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

11 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
2.8	Farbgebung	Feststellungen, Bemerkungen
2.8.1	zugelassenen Farbstoffe (VPI 04 Abschnitt 17) - (Thermolacke/Radscheibe außen SEB 9305 – Wilkens, Welle Eposist 2001 – Wilkens, BD 18 – Novatic usw.,)	
	ggf. Vorgaben vom Wagenhalter einhalten (Farbvorgabe schwarz, blau usw.)	
2.8.2	Mindestschichtdicke einhalten und stichprobenweise kontrollieren ( <i>Trockenschichtdicke min. 100µm</i> )	y
2.9	Endkontrolle	Feststellungen, Bemerkungen
2.9.1	Für den Radsatz ist eine umfängliche Endkontrolle erforderlich.	8 - 2 T p g
2.10	Verschrottung	Feststellungen, Bemerkungen
	Lager und Radkörper	Schrottteile werden unbrauchbar gemacht
2.11	Außenlager	Feststellungen, Bemerkungen
	Radsätze sind so zu verladen, zu transportieren und zu lagern, dass keine Beschädigungen an Welle, Spurkranz, Lauffläche, Lager entstehen können. Die dazu verwendeten Lastaufnahmemittel müssen mit entsprechenden Schutzeinrichtungen versehen sein.  (Transportmittel, Lagerplatz – siehe VPI 04,Anhang 21)	Transportmittel sind geschützt  → Maßnahmen 21 und 22
	( and the first	
a A		
	, x 19.	



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

12 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
3	Instandsetzen der Radsätze (IS3)	Feststellungen, Bemerkungen
3.1	Abpressen der Scheiben	ОК
3.1.1	Abpressen über Ölabpressbohrung	wird durchgeführt und eingehalten
	Der Ölabpressdruck muss während des Abpressvorgangs aufrechterhalten werden.	Y 2
	Zum Abpressen ist der Radsatz so ein zu spannen, dass ein Verkanten auszuschließen ist.	
		2
3.1.2	Abpressen mittels Erwärmen der Scheibe (keine Ölabpressbohrung vorhanden)	Wenn keine Ölabpressbohrung vorhanden, kann die Radscheibe nicht
	Das Rad ist in der Presse unter Druck auf ca. 180°C zu erwärmen; der Presssitz der Welle darf nicht mit erwärmt werden.	abgepresst werden und der Radsatz ist Schrott!
3.1.3	Abpressen mittels Einschneiden der Räder (keine Ölabpressbohrung vorhanden)	Wenn keine Ölabpressbohrung vorhanden, kann die Radscheibe nicht
	Werden die Räder durch Brennscheiden eingeschnitten, ist die Welle mit einer Abdeckung vor Wärme zu schützen	abgepresst werden und der Radsatz ist Schrott!
3.1.4	Die Wellen müssen nach dem Abpressen der Radscheiben sorgfältig zwischengelagert werden.	erfolgt



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

13 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
3.2	Bearbeitung der Welle	Feststellungen, Bemerkungen
3.2.1	Visuelle Prüfung der Presssitze und des Schafts auf Schäden.	erfolgt extern → Maßnahme 18
	> Arbeitsplatzbezogene Anweisung ?	
3.2.2	Riefen, Kerben, Korrosionsnarben sind unter Berücksichtigung der Werksgrenzmaße zu beseitigen, dabei sind die Sitzflächen und der Wellenschaft sparsam abzudrehen (höchstens bis zum Grenzmaß).	erfolgt extern → Maßnahme 18
	> Arbeitsplatzbezogene Anweisung ?	
	<ul> <li>Die Kontur der Welle ist zeichnungsgerecht herzustellen</li> </ul>	
	> Prüfung der Oberflächenrauhigkeit	e e
3.2.3	Magnetpulverprüfung (MT)	erfolgt extern → Maßnahme 18
	<ul> <li>Presssitze sowie Wellenschaft sind MT zu prüfen (VPI 09, I-MT-A-03)</li> </ul>	
	> Arbeitsplatzbezogene Anweisung?	
	> Sind die gültigen EN - Richtlinien vorhanden?	
	> Erstellung Prüfprotokoll	



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

14 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum:

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
3.3	Aufpressen der Radscheiben	Feststellungen, Bemerkungen
3.3.1	Die Presssitzübermaße sind gemäß Zeichnungen bzw. Maßverzeichnissen herzustellen.	Die Radscheiben werden aufgeschrumpft. → Maßnahme 19
	Verzeichnisse zu Presspassungen vorhanden?	s .
	<ul> <li>Arbeitsplatzbezogene Anweisungen vorhanden</li> </ul>	* *
	Messblatt für Nabenbohrung- und Sitze sowie Rauhigkeitswerte der Oberflächen.	
3.3.2	Zum Aufpressen Gleitmittel verwenden (Molybdändisulfid -> Molykote G-n plus bzw. Molyduva; Loktite bei ÖBB) bzw. das in den Zeichnungen enthaltene Gleitmittel.	Die Radscheiben werden aufgeschrumpft. → Maßnahme 19
	> Datenblatt vorhanden?	
3.3.3	Die Presskraft muss nach einem Weg von ca. 10mm beginnen, die erforderlichen Kräfte sind den Zeichnungen zu entnehmen. Der Pressvorgang hat stetig und gleichmäßig zu erfolgen. Die Pressgeschwindigkeit soll 50 mm/min nicht überschreiten.	Die Radscheiben werden aufgeschrumpft. → Maßnahme 19
3.3.4	Der Pressvorgang ist mit einem selbst schreibenden, kalibrierten Messgerät als Schaubild festzuhalten. Das Gerät ist jährlich zu prüfen bzw. zu kalibrieren.	Die Radscheiben werden aufgeschrumpft. → Maßnahme 19
· · ·	Hauptkennwerte des Diagramms sind:  a) Größe und Endwert der Aufpresskraft  b) Länge der Verbindung  c) Form der Kurve	
	Das Schaubild ist mit Vergleichsdiagrammen zu prüfen.	
	Aufbewahrungszeit!	, I* *
	Vergleichsbilder?	



Anlage:

Bericht Nr.: IHRS-RSL 09/2017

Seite:

15 von 15

Bereich/ Werkstatt:

Radsätze u. Radsatzlager (IL, IS 1, IS 2, IS 3)

Datum: 27.09.2017

Lfd. Nr.	Anforderung	Umsetzung
3.3.5	UIC Merkblatt 813V zur Bestimmung der Aufpresskräfte vorhanden?	Die Radscheiben werden aufgeschrumpft. → Maßnahme 19
3.4	Auswuchten von Radsätzen	Feststellungen, Bemerkungen
3.4.1	Nach Neubescheibung ist auszuwuchten. Tabelle zu Restunwuchtswerten?	Thematik nicht bekannt → Maßnahme 20
3.4.2	Unwuchten beseitigen Werden zu große Unwuchtungen ermittelt, so sind die überschüssigen Massen auszusicheln.	Thematik nicht bekannt → Maßnahme 20
	Ausgleichsmassen dürfen nur dann angebracht werden, wenn die Konstruktion des Radsatzes dies zulässt.	a X

#### Maßnahmen s. Maßnahmenliste vom 27.09.2017

#### Einschränkungen

Pendelrollenlageraufarbeitung (abziehen) möglich / nicht möglich

#### Zusammenfassung

Die Werkstatt Duroc Rail AB in Lulear ist fachtechnisch geeignet klotzgebremste Güterwagenradsätze (Zylinder- und Pendelrollenlager) in den Instandhaltungsstufen IL, IS1-IS2 nach dem VPI-Instandhaltungsfaden aufzuarbeiten und kann nach Umsetzung aller Maßnahmen freigegeben werden.

Wir behalten uns vor die Werkstatt innerhalb dieser Frist unangemeldet zwecks allgemeiner Überprüfung zu besuchen.

Gez.







#### 9. Prüfergebnis

Auf Grund der fachtechnischen Begutachtung kann das Instandhaltungswerk

## Duroc Rail AB Swartöns Industriomräde SE - 971 88 Lulea

für (	zutreffe	ndes bitte ank	reuzen)							
	Revi	sionen (U	ntersuc	hungen	<del>)-</del>	Werk	stattkurzze	ichen: <b>DR</b>		
		G 4.0		G 4.2		G 4.8				
	Insta	ndhaltung	nach E	EN / DIN	I, VPI-Inst	andhaltung	sleitfaden ı	JSW.		
	Mob	ile Instand	setzun	g mittels	Werkstat	twagen			1	
	Bren	nsrevision	<del>en</del>					× ×		
		Br 0	(5)	Br 2		Br 3				
$\boxtimes$	Insta	ındsetzung	g (Aufar	beitung	) von Kom	iponenten r	nach VPI-Ir	standhaltun	gsleitfa	den
	$\boxtimes$	Radsatz-	und Ra	adsatzla	agerarbeite	en in den In	standhaltu	ngsstufen		
		⊠ ,IL	$\boxtimes$	IS 1 -	⊠ IS 2					
		mechanis	sche Be	earbeitu	ng von Ra	dsatzwelle	n nach VPI	04, Anhang	13 mit	tels
		Sch	nleifen	oder	Drehen	□ V 1	☐ V 2	□ V3	□ \	V 4
		mechanis	sche Br	emsbau	uteile (Ges	tängestelle	r, Luftabsp	<del>errhahn)</del>		
an (z	utreffen	des bitte ankre	euzen)							
	Güte	rwagenrad	dsätzen	u ti		×			4 1	
facht	echnis	sch freigeg	jeben v	verden.						







#### 10. Abweichungen, Maßnahmen und Empfehlungen

	Maßnahm	enkatalog		
Begutachtung des Werkes	Duroc AB, I	Duroc AB , Lulea, Schweden		
Auditthema und Umfang	Instandhaltu	Instandhaltung von Güterwagenradsätzen		
Begutachtung am	26. / 27.09.2017 Nachbegutachtung <b>24.04.2018</b>			
Begutachtung durch	Herren: Schüler, Zeidenitz Nachbegutachtung Herren: Krischock Zeidenitz			
Maßnahmen verteilt und erläutert ar	27.09.2017 <b>24.04.2018</b>			
Verteiler der Maßnahmenliste	Frau Becker			
Verantwortung für Umsetzung der N	Herr Dan Bergman			
geplanter Termin für die Maßnahme	Wird abgestimmt			
Bemerkung(en), Festlegung(en)		ung der Maßnahmen ist den Herren I Zeidenitz nachzuweisen.		
		Umsetzung der Maßnahmen ist eine opflichtige Nachbegutachtung erforderlich		

Um (weitere) Instandhaltungsarbeiten an Güterwagen auf der Grundlage des VPI-Instandhaltungsleitfadens ausführen zu können, müssen die nachfolgenden Forderungen erfüllt werden. Dabei wird unterschieden in:

- I Information (kein unmittelbarer Handlungsbedarf für die Werkstatt)
- H Hinweise zur Verbesserung des Arbeitsergebnisses bzw. es wird nochmals auf grundsätzlich einzuhaltende Anforderungen hingewiesen.
- M Maßnahmen, die vor der Erteilung /Verlängerung einer Autorisierungsfreigabe umzusetzen sind.
- KO **KO**-Kriterien, die aus sicherheitstechnischen Gründen vor der Erteilung / Verlängerung einer Autorisierungsfreigabe **zwingend** erfüllt sein müssen.

TB: Stand 20 06 2014







Lfd.				Status
Nr.		Feststellungen / Abweichungen	Maßnahmen	offen / erledigt am
01	м	Es ist kein gültiges Zertifikat für ZfP einer Fachlich zuständigen Stelle vorhanden	Ein gültiges Zertifikat wird nachgereicht	Audit am 01./02.02. 2018
10.		A TAS TO SERVICE STATE OF THE	1	Anlage 10.01
02	М	Es sind nicht alle Regelwerke / DIN- Normen entsprechend den Vorgaben des VPILF vorhanden.	Es werden alle Regelwerke / DIN-Normen entsprechend den Vorgaben des VPILF beschafft	Anlage 10.02
		Das System der Kalibrierung und Messmittelüberwachung ist mangelhaft : 1. Messmittel werden teilweise selbst kalibriert (Nr. 180)	alle Messmittel werden zu einem     akkreditierten Messmittellabor geschickt	Anlage 10.03.1 Anlagen 10.03.1.1
		Es sind Messmittel ohne ID-Nummer vorhanden ( Nr. 700 auf Kasten )		Anlage 10.03.2
03	M	3. Es sind Messmittel mit abgelaufener Kalibrierung und falscher Kalibrierkennzeichnung vorhanden ( Nr.879 )	2. Alle Messmittel werden mit einer dauerhaften ID-Nummer versehen     3. Die Messmittel werden	am 24.04. geprüft Firma ATLAS wird
		4. Nachweis der Akkreditierung als Kalibrierstelle der Firma ATLAS C fehlt.	nur entsprechend dem gültigen Kalibrierprotokoll gekennzeichnet 4. Der Nachweis der	nicht mehr beauftragt
			Akkreditierung wird nachgereicht	
04	M	Änderungsmitteilungen werden in den VPI Leitfaden nicht eingearbeitet.	Die Änderungsmitteilungen werden zeitnah im VPILF ( Druckversion und im System) eingebessert.	am 24.04. geprüft
05	н	Es ist nur ein Satz von Messmittel für Radsätze vorhanden , obwohl an unterschiedlichen Stellen in der Werkstatt die Messmittel teilweise zeitgleich gebraucht werden.		Š
		Es wird empfohlen weitere Messmittel zu beschaffen.		w







			T	
06	M	Die vorgeschriebenen Mess-und Prüfhandlungen im Eingang nach VPI 04 Anhang 5 werden nicht nachweislich ausgeführt.	Das vorhandene IT-System wird mit den Vorgaben des VPI 04 abgeglichen.  Die auf die verschiedenen Orte aufgeteilte Checkliste, Tabelle 1, wird überarbeitet	Die Prüfungen werden an verschiede- nen Stellen durchge- führt
		9 1 1 2		10.06
07	М	Es erfolgt keine Temperaturüberwachung für die Erwärmung der Labyrinthringe vor dem Abziehen.	Die Temperatur zur Erwärmung der Labyrinthringe wird überwacht	Anlagen 10.07.1/2
T		Die Radsatzdrehmaschine (Hegenscheidt) mit integrierter Messeinrichtung ist nicht kalibriert. - Kalibrierungsnachweis nachreichen oder	Es wird der Kalibrierungsnachweis für die Radsatzdrehmaschine nachgereicht	nicht kalibriert
08	м	- manuelle komplette Vermessung direkt	oder	
		nach der Profilbearbeitung	direkt nach der Profilbearbeitung wird eine komplette manuelle Vermessung durchgeführt	Umgesetzt
09	М	Die Radsatzdrehmaschine (Hoesch) verursacht durch die Einspannkloben unzulässige Schädigungen (Körnereindrücke)	Die Radsatzdrehmaschine ( Hoesch ) wird nicht für die Bearbeitung von VPI- Radsätzen genutzt	Bestätigt mit mail v. 17.11.17
10	М	Vom Reinigungsmittel der Radsatzlager fehlt der Verträglichkeitsnachweis eines Lagerherstellers.	Es wird ein Verträglichkeitsnachweis nachgereicht	Anlage 10.10
11	М	Die vorhandene WPS zum Schweißen der Manganplatten ist unzureichend. - keine Schweißfolge - Verweis auf alte AAE – Module und - Nutzung alter AAE-Zeichnungen	Es wird ein WPS entsprechend den Vorgaben erstellt	Anlagen 10.11.1/2/3
12	М	Die Abtropfzeit der Filzdichtungen ist zu lang ( > 1 Woche ) Empfehlung: max. 8 Stunden	Die Abtropfzeit der Filzdichtungen wird auf max. 8 Stunden begrenzt	Anlage 10.12
13	М	Bei der Montage der Rollenlager wird das Lagergehäuse erwärmt. Dies ist nach VPILF nicht zulässig.	Die Rollenlager werden ohne Erwärmung des Lagergehäuses montiert	am 24.04. geprüft
14	М	Die Befettung der Lager erfolgt mit Fettdorn. Die Fettmenge wird einmal wöchentlich geprüft und dokumentiert.	Die vom Fettmenge wird 1 x täglich kontrolliert	Anlage 10.14







	Das Intervall ist zu lang. ( besser 1xtäglich )	- y - x	
	Die Vorgaben aus dem VPILF werden nicht beachtet ( dokumentierte Fettmenge 618g )	Die vorgeschriebene Fettmenge 600g ( - 50g) wird eingehalten	
	Die Vorgaben der Verschraubungstechnologien werden nicht eingehalten : 1. Es wird ein Schlagschrauber ohne Begrenzung des Drehmomentes ( kleiner 100 Nm )	1. das Drehmoment des Schlagschraubers wird auf wesentlich < 100 Nm begrenzt	Schlag- schrauber wird nicht mehr genutzt
М	2. Das Voranzugsmoment von 100 Nm wird nicht eingehalten.	2. Die Verschraubung der Druckkappe wird nach Vorgaben des VPILF durchgeführt	am 24.04. geprüft
	3. Die Verschraubungstechnologie für M90 Nutmutter ist vollkommen unbekannt.	3. Die Mitarbeiter werden nach weislich über die	Anlage 10.15
		Verschraubungstechnolog ie der M 90 Nutmutter unterwiesen	-
М	Beim Umbiegen der Laschen des Sicherungsbleches mit dem Hammer werden Schäden an der Druckkappe erzeugt.	Es wird eine Technologie zum Umbiegen der Laschen eingesetzt mit der Schäden an der Druckkappe vermieden werden	Anlage 10.10
М	Die Kennzeichnung auf den Radsatzmarken werden nicht nach VPILF ausgeführt. (Einbaudatum des Radsatzes in den Wagen wird bereits gestempelt)	Die Kennzeichnung der Radsatzmarken werden nach den Vorgaben des VPILF durchgeführt	Anlage 10.17
М	Die Bearbeitung der Radsatzwellen im Rahmen der IS 3 erfolgt extern bei einer nicht autorisierten Firma.	Die Firma wird durch die VPI autorisiert	Für Freigabe bis IS2 nicht erforderlich
M	Der Montage der Scheiben auf die Wellen erfolgt mit einem Verfahren ( Aufschrumpfen ), welches nicht im VPILF beschrieben ist.	Es wird eine detaillierte Arbeitsanweisung übersandt, die zur Prüfung und Entscheidung an die Geschäftsstelle der VPI geschickt wird.	Für Freigabe bis IS2 nicht erforderlich
М	Es gibt keine Möglichkeit zur Prüfung und Beseitigung von Unwuchten von Radsätzen. Die Thematik Unwucht und Unwuchtklassen ist nicht bekannt	Im Rahmen der IS 3 wird eine Technologie für das Prüfen und der Beseitigung von Unwucht an Radsätzen eingeführt	Für Freigabe bis IS2 nicht erforderlich
М	Die Lagerung der Radsätze entspricht nicht den Vorgaben des VPILF.	Die Lagerung der Radsätze erfolgt nach	Anlage 10.15
	м м м	Die Vorgaben aus dem VPILF werden nicht beachtet (dokumentierte Fettmenge 618g)  Die Vorgaben der Verschraubungstechnologien werden nicht eingehalten:  1. Es wird ein Schlagschrauber ohne Begrenzung des Drehmomentes (kleiner 100 Nm)  2. Das Voranzugsmoment von 100 Nm wird nicht eingehalten.  3. Die Verschraubungstechnologie für M90 Nutmutter ist vollkommen unbekannt.  Me Beim Umbiegen der Laschen des Sicherungsbleches mit dem Hammer werden Schäden an der Druckkappe erzeugt.  Me Die Kennzeichnung auf den Radsatzmarken werden nicht nach VPILF ausgeführt. (Einbaudatum des Radsatzes in den Wagen wird bereits gestempelt)  Die Bearbeitung der Radsatzwellen im Rahmen der IS 3 erfolgt extern bei einer nicht autorisierten Firma.  Der Montage der Scheiben auf die Wellen erfolgt mit einem Verfahren (Aufschrumpfen), welches nicht im VPILF beschrieben ist.  Es gibt keine Möglichkeit zur Prüfung und Beseitigung von Unwuchten von Radsätzen. Die Thematik Unwucht und Unwuchtklassen ist nicht bekannt  Die Lagerung der Radsätze entspricht nicht	Die Vorgaben aus dem VPILF werden nicht beachtet (dokumentierte Fettmenge 618g)  Die Vorgaben der Verschraubungstechnologien werden nicht eingehalten:  1. Es wird ein Schlagschrauber ohne Begrenzung des Drehmomentes (kleiner 100 Nm)  2. Das Voranzugsmoment von 100 Nm wird nicht eingehalten.  3. Die Verschraubungstechnologie für M90 Nutmutter ist vollkommen unbekannt.  Beim Umbiegen der Laschen des Sicherungsbleches mit dem Hammer werden Schäden an der Druckkappe erzeugt.  Beim Umbiegen der Laschen des Sicherungsbleches mit dem Hammer werden Schäden an der Druckkappe erzeugt.  Die Kennzeichnung auf den Radsatzmarken werden nicht nach VPILF ausgeführt. (Einbaudatum des Radsatzes in den Wagen wird bereits gestempelt)  Die Bearbeitung der Radsatzwellen im Rahmen der IS 3 erfolgt extern bei einer nicht autorisierten Firma.  Der Montage der Scheiben auf die Wellen erfolgt mit einem Verfahren (Aufschrumpfen ), welches nicht im VPILF beschrieben ist.  Die Thematik Unwucht und Unwuchtklassen ist nicht bekannt  M Die Lagerung der Radsätze entspricht nicht  Die Lagerung der  Die Lagerung der







*		-	Vorgaben der VPI Die Mitarbeiter werden unterwiesen	
22	М	Eine eindeutige Kennzeichnung der Lagerplätze ist nicht vorhanden.	Die Lagerplätze werden eindeutig nach Neuteilen / Altteilen / Schrott gekennzeichnet	am 24.04. geprüft
		Nachbegutachtung 24.04.2018		p.1
23	М	Für das Prüfen des Spaltmaßes der Innenringe von 0,01 mm fehlt die Fühllehre	Es wird eine Fülllehre beschafft	Anlage 10.23
24	М	Die Ablaufbohrungen in den Federtöpfen der Radsatzlagergehäuse sind teilweise verschlossen	Die Durchgängigkeit der Ablaufbohrungen wird gewährleistet	Anlage 10.24
25	М	Es werden Arbeitsmittel nach VPI 04 1.(7) genutzt die nicht registriert und gekennzeichnet sind	Es wird eine Liste der Arbeitsmittel erstellt	Anlage 10.25
26	M	Die vorgeschriebenen Mess-und Prüfhandlungen nach Durchführung der Instandhaltungsstufen gemäß VPI 04 8(4) werden nicht nachweislich ausgeführt.	Die auf die verschiedenen Orte aufgeteilte Endprüfung gemäß Checkliste Anhang 5 Tabelle 3, wird erstellt	Anlage 10.26

Die Maßnahmen werden hiermit bestätigt : 27.09.2017

gez. Dan Bergman Duroc-Rail AB

Die Umsetzung der Maßnahmen ist den Herren Schüler und Zeidenitz nachzuweisen und zu bestätigen.

Gez.: Jörg Schüler

Uwe Zeidenitz

27.09.2017

Die Maßnahmen der Nachbegutachtung werden hiermit bestätigt :

gez. Dan Bergman, Duroc-Rail AB 24.04.2018

Die Umsetzung der Maßnahmen ist den Herren Krischock und Zeidenitz nachzuweisen und zu bestätigen.

Gez.: Hartmut Krischock

Uwe Zeidenitz

24.04.2018

Die Maßnahmen wurden vollständig umgesetzt.

Gez.: Hartmut Krischock

Uwe Zeidenitz

27.05.2018

FTB; Stand 20.06.2014 Franke / Mühlberg / Schüler



Wir behalten uns vor die Werkstatt innerhalb der Freigabefrist unangemeldet zu besuchen und die Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen und Empfehlungen zu überprüfen.

## 11. Laufzeit (erstmalig 3 Jahre mit periodischer Überprüfung)

bis 31.05.2021

Änderungen der namentlich genannten Personen sind anzuzeigen.

Frankfurt, Beverstedt, den 27.09.2017 (Ort / Datum)

gez. Schüler, Zeidenitz (Unterschrift)

Die Maßnahmen wurden vollständig umgesetzt.

Berlin, 31.05.2018 (Ort / Datum)

Beverstedt, 31.05.2018 (Ort / Datum)

(Zeidenitz)